



Bestämmelser angående asymmetriska strålkastare



Inför den stundande högertrafikomläggningen har nya bestämmelser utfärdats av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen beträffande strålkastare. Dessa bestämmelser innebär att alla bilar som registrerings- eller typbesiktigats för första gången efter den 30/6 1966 måste vara försedda med högerkastande asymmetriska strålkastare. Den asymmetriska sektorn på strålkastaren skall vara maskerad på ett av Väg- och Vatten godkänt sätt. Enligt de nya bestämmelserna är det inte tillåtet att montera varken asymmetriskt vänsterkastande eller symmetriska strålkastare.

Volvo har därför infört högerkastande asymmetriska strålkastare på samtliga bilmodeller. Dessa kommer att fram till omläggningsdagen 3/9 1967 ha en speciell maskeringstejp klistrad över strålkastarens asymmetriska sektor. Maskeringen skall tagas bort efter den 3/9 1967 då trafikomläggningen träder i kraft. I och med att tejen tages bort erhåller man ett högerkastande asymmetriskt halvljus. Vi vill i detta sammanhang påpeka, att en övertejpade högerasymmetrisk strålkastare har ett bättre ljus än motsvarande omställbar, varför Volvo valt det högerasymmetriska tejpade utförandet.

Det åligger bilägaren att tillse att tejen inte skadats eller lossnat. Om tejen behöver bytas får endast godkänd tejp användas som ersättning. Er Volvo-handlare kan stå till tjänst med såväl korrekt tejp som installation av denna.